



- Legenda:**
- stávající konstrukce
 - stávající konstrukce – předpoklad
 - nezměřeno – nepřístupno
 - rostlý terén
 - 01 stávající okno/dveře dřevěné špaletové
 - 01b stávající okno/dveře dřevěné jednoduché
 - 01c stávající okno ocelový rám jednoduché
 - 02 nové okno/dveře plastové s izolačním dvojsklem
 - Z1 zámečnický výrobek – mřížka 500x850mm (sklep)
 - Z2 zámečnický výrobek – mřížka 500x880mm (sklep)

POZN. B7

- v místnosti prádelny a WC vybourat souvrství podlahy do nosné kce (odhad 100mm – bude upřesněno na místě dle destrukt. sondy)
- vybourat zabudované bet. vany a pec, odstranit původní pračky
- demontovat zař. předměty a rozvody ZTI a ELE
- stávající vstupní dveře včetně zárubní odstranit, vnitřní ponechat

POZN. B8

- v celém prostoru šikmé střechy odstranit stávající pálenou střešní krytinu včetně latí
- po odstranění krytiny provést mykologický průzkum a revizi stavu ponechávaných konstrukcí
- v případě poškození, napadení vlhkostí, hmyzem či houbou lokálně vyměnit poškozené prvky
- odstranit stávající střešní padáky
- odstranit stávající nástřešní okapy, oplechování komínů apod.

Projekt:		
Stavební úpravy BD		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Stavebník:		
SVJ Jeseniova 1906, Praha 3		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Generální projektant:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
č. aut.: ČKA 03830		
Autorizační razítko:		
Projektant profese:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
Zodpovědný projektant:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Vypracoval:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Část:		
D.1 Dokumentace stavebního objektu		
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
b) Výkresová část		
Stupeň:	Měřítko:	Paré:
DSP	1:50	
Datum:	A4:	
06/2022	08	
Název výkresu:	Číslo:	
PŮDORYS 5.NP - PŮDA		
STÁVAJÍCÍ STAV		06