



Legenda:

-  stávající konstrukce
-  stávající konstrukce - předpoklad
-  rostlý terén
-  stávající okno/dveře dřevěné špaletové
-  stávající okno/dveře dřevěné jednoduché
-  stávající okno ocelový rám jednoduché
-  nové okno/dveře plastové s izolačním dvojsklem
-  zámečnický výrobek - mřížka 500x850mm (sklep)
-  zámečnický výrobek - mřížka 500x880mm (sklep)

POZN. B9

- odstranit stávající skladbu ploché střechy až na nosnou kci
- demontovat poklop stávajícího střešního výlezu, boční stěny výlezu ponechat
- demontovat zakrytí stáv. světlíků, boční stěny světlíků ponechat
- odstranit zkorodované části komín. lávky, zábradlí a jímací tyče bleskosvodu

POZN. B10

- v celém prostoru šikmé střechy odstranit stávající pálenou střešní krytinu včetně latí
- na severním vikýři nad prádelnou odstranit plechovou střešní krytinu včetně podkonstrukce
- na severním arkýři nad bytem odstranit plechovou střešní krytinu včetně podkonstrukce
- odstranit kompletně nástřešní okapy, včetně kotlíků procházejících římsou či mimo ní
- demontovat zakrytí 1 stáv. světlíku, boční stěny světlíku ponechat
- demontovat všechny stávající střešní padáky

Projekt:		
Stavební úpravy BD		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Stavebník:		
SVJ Jeseniova 1906, Praha 3		
Jeseniova 1906/145, 130 00 Praha 3, Žižkov		
Generální projektant:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
č. aut.: ČKA 03830		
Autorizační razítko:		
Projektant profese:		
ArchPOLAK Ing.arch. Miroslav Polák		
+420 728 669 271 polakm@centrum.cz		
V Pěšinách 198 mirek@archpolak.cz		
251 64 Mnichovice www.archpolak.webnode.cz		
Zodpovědný projektant:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Vypracoval:		
Ing.arch. Miroslav Polák		
Část:		
D.1 Dokumentace stavebního objektu		
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
b) Výkresová část		
Stupeň:	Měřítko:	Paré:
DSP	1:50	
Datum:	A4:	
06/2022	08	
Název výkresu:	Číslo:	07
PŮDORYS STŘECHY	STÁVAJÍCÍ STAV	